



F30

Ratchet
Negra

CE

EN175
1997

Protección

La careta para soldar **WorkSeg® F30** ofrece protección efectiva contra alta radiación lumínica. Además, provee protección contra golpes, virutas, esquirlas incandescentes, chispas, calor y salpicaduras. Es indicada para actividades de soldadura en las industrias de metalmecánica, construcción, manufactura, minería u otras.

Diseño

- Corona ajustable a circunferencias de 52 cm a 62 cm.
- Amplio espacio interno que permite la circulación del aire y el uso de lentes formulados o mascarillas.

- Sistema de regulación que permite alejar o acercar la careta a la cara para adaptarla a cualquier usuario.
- Fabricada en polipropileno de alta resistencia al impacto y al calor.
- Tope de seguridad para evitar que golpee la cara del usuario al devolverla a la posición de protección.
- Sistema de ajuste ratchet que proporciona un ajuste seguro, rápido y cómodo.
- Banda suave y cómoda en la parte frontal del tafilete para la absorción del sudor.
- Portavidrio levantara para el rápido cambio de tareas sin necesidad de levantar la careta completa.

Características

- **Color:** Negro
- **Norma:** CE EN175:1997.
- **Vidrios Incluidos:** Claro fijo y oscuro N° 11 en el portavidrio levantara.
- **Tamaño Vidrios:** 11 cm x 5 cm.
- **Peso:** 450 g.

Repuestos:

- Tafilete para Careta de Soldar WorkSeg® F30T con Ajuste Ratchet.
- Casquete para Careta de Soldar WorkSeg® F30C con Portavidrio Levantara.

Instrucciones de Uso

- **Advertencia:** No provee protección ilimitada, cuando existan altos riesgos debe ser usada en conjunto con otras medidas de seguridad.
- Inspeccione regularmente y reemplace si encuentra alguna abolladura, rajadura, decoloración, degradación del material, deformación o perforación.
- Almacene en un lugar fresco y seco sin exposición directa a la luz solar.
- No modifique ni altere este producto.

Ensamble:

- Inserte el tornillo por la parte interior del tafilete y la pieza rotatoria por la exterior, ubicando el pin entre las dos pestañas del tafilete.
- Inserte el tornillo en el cabezal y asegure con la perilla.
- Seleccione el ángulo de la careta ubicando el pin del casquete en uno de los agujeros de la pieza rotatoria.
- Seleccione la posición de la correa superior adecuada para su cabeza.
- Póngase la careta y ajústela rotando suavemente el ratchet.
- Puede ver un video del procedimiento de ensamble en youtu.be/a4J4piCHLWE.